Scheda nr.:	**3**
Denom.ne:	
"Cristo de Fiere"	
Datazione Presunta	
Coordinate:	**46°01'20,69"N 11°50'54,10"E**
Altit.ne:	**760 slm.**
Località	
Questo crocifisso si trova appena superata la parte più bassa dell'abitato di" Le Fiere" a lato della strada che sale verso il monte Avena che parte dal paese di Facen dal quale dista circa due chilometri	
Note	

Descrizione:

La struttura che lo compone è creata con una croce lignea conficcata nel terreno e rinforzata con delle pietre di calcare bianco, il mantello posteriore ed il tetto sono realizzati con un foglio di lamiera metallica e reca una bella immagine di Cristo scolpita nel legno.

Elementi di Storia e Tradizione :

Croce già appartenente alla famiglia Vettorel, trasferita da Lasen, ove era precedentemente collocata

Stato di Conservazione:

Il manufatto si presenta ancora in buone condizioni , osservandolo si deduce che potrebbe necessitare di un piccolo intervento di restauro.

Ipotesi Interventi Riqualificazione:

L'intervento che più potrebbe rendersi necessario per conservare al meglio l'opera sarebbe quello di procedere con le pulizie delle parti in legno e successiva riverniciatura delle stesse nel rispetto della storicità e delle caratteristiche del manufatto stesso. Eventuale sostituzione del mantello e del tetto in lamiera

Mappa Sito

LinkMappa

Mappa Percorso



LinkPercorso